Источник вредного фактора: стоматологическая установка						
	Терапевтическая стоматология (стоматологическая установка)		78			60
	Эквивалентный уровень звука, дБА		*76*	*80*	*2*	
4	**Стоматолог-терапевт**	**20.12.2023**			**2**	
Источник вредного фактора: стоматологическая установка						
	Терапевтическая стоматология (стоматологическая установка)		75			60
	Эквивалентный уровень звука, дБА		*73*	*80*	*2*	
5	**Стоматолог-ортопед**	**20.12.2023**			**2**	
Источник вредного фактора: стоматологическая установка						
	Ортопедическая стоматология (стоматологическая установка)		71			60
	Эквивалентный уровень звука, дБА		*69*	*80*	*2*	

* НД на метод проведения измерений.
**Данные предоставлены заказчиком (лаборатория не несет ответственности в случае, если информация, предоставленная заказчиком, повлияла на достоверность результатов).
Контроль внешних условий проведен – удовлетворительно.
Проверка работоспособности шумомера проведена – удовлетворительно.
Исследования (испытания) и измерения проведены по месту нахождения заказчика.

5. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам на рабочих местах № 2, 4, 5.

6. Сотрудники (эксперты) по проведению специальной оценки условий труда:

1564	Старший эксперт по анализу факторов условий труда		Вотякова Светлана Геннадьевна
(№ в реестре экспертов)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Окончание протокола

Воспроизведение протокола не в полном объеме без письменного разрешения Испытательной лаборатории ООО «Юркон» запрещено